




ESTADO DE CONSERVACION: BUENO



ESTADO DE CONSERVACION: REGULAR





ESTADO DE CONSERVACION: MALO

Cuadro de información del Estado de Conservación de las viviendas

ESTADO DE CONSERVACION	CANTIDAD DE LOTES	% A NIVEL DE CANTIDAD DE LOTES
Muy Bueno	4	2.0%
Bueno	15	7.5%
Regular	141	70.9%
Malo	26	13.1%
Sin construcción	13	6.5%
Total	199	100.0%

ESTADO DE CONSERVACIÓN RESPECTO A LA CANTIDAD DE LOTES



SIGNOS CONVENCIONALES

- C.P. TIMPIA

HITOS DE FAJA MARGINAL

MANANTIALES

EMBARCADERO

PUENTE

ARROYO INTERMITENTE

ARROYO SECO

QUEBRADA PERENNE

VÍA LOCAL (TROCHA CARROZABLE)

CURVAS DE NIVEL ÍNDICE

CURVAS DE NIVEL INTERMEDIA

FAJA MARGINAL

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

ÁREA URBANA

MANZANAS

LOTES

CONSTRUCCIONES

ISLAS

PLAYAS

ESPEJO DE AGUA DE RÍO

CAUCE FLUVIAL
- LEYENDA TEMÁTICA
- Estado de Conservación

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

MALO

SIN CONSTRUCCIÓN
- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

MEGANTONI

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

SUBGERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL

PROYECTO:
CREACIÓN DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANA DEL
CC.PP. TIMPIA DEL DISTRITO DE MEGANTONI -
PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO CUSCO

NOMBRE DEL ESQUEMA:
ESQUEMA DE ACONDICIONAMIENTO URBANO DEL C.P.
TIMPIA 2023 - 2033

PLANOS:
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE VIVIENDAS

FUENTES:
EQUIPO TÉCNICO EU (2024), VISITAS DE CAMPO
EQUIPO TÉCNICO EU (2023), AEROFOTO
DEM: ALASKA SATELLITE FACILITY

CÓDIGO:
D-39

ESCALA:
1:5,000

ETAPA:
DIAGNÓSTICO

FECHA:
JULIO, 2024